


PAQUÍMETROS DIGITAIS

Paquímetros Digitais com Zero Absoluto e Saída de Dados USB



100.179S


- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida
- › Tecla ORIGIN (fixação do ponto zero na origem)
- › Tecla ZERO (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla ABS (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla mm/inch (conversão milímetro/polegada)
- › Tecla OFF/ON (liga/desliga)
- › Função para desligar automaticamente após 5 minutos sem uso
- › Função para ligar automaticamente ao deslizar o cursor
- › Alimentação por uma bateria de lítio 3V (CR-1632)
- › **Resolução de 0,01mm/.0005"**

- › Envia a medição atual do display diretamente para planilhas no computador sem necessidade de instalação de driver ou software
(interface de comunicação opcional)

Código	Capacidade	Exatidão
100.179S	150mm/6"	± 0,03mm
100.179T	200mm/8"	± 0,03mm
100.179U	300mm/12"	± 0,04mm

Código	Acessório
100.179S-10	Interface com cabo USB

Paquímetros Digitais com Saída de Dados Bluetooth



100.179V

- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida
- › Tecla ZERO (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla de ativação e envio da medida por Bluetooth
- › Alimentação por uma bateria de lítio 3V (CR-2032)
- › **Resolução de 0,01 mm**

- › Envia a medição atual do display diretamente para planilhas no computador ou celular
- › Distância de transmissão de até 10 metros em campo aberto, ou 7 metros com obstáculos

Código	Capacidade	Exatidão
100.179V	150 mm	± 0,03 mm
100.179W	200 mm	± 0,03 mm
100.179X	300 mm	± 0,04 mm